

PAVAGES ET REPARATIONS EXECUTES EN 1903.

DIVISION EST.

Quartiers	Rép. et rempl. l'asph. de surf. par la Sicily A.P. Co.	Rues	Asphalte	Pavés de pierre	Pavages en bois renouvelés en asphalte.	Bitulithic	Pavage de pierre entre les rails.	Réparations aux pavages de pierre.	Pavés de scorie	Réparation de la surface avec des pavés de pierre	Entrepreneurs, Etc.
Est	Vgs. car. 4265.4	Commissaires		2844.0							Sicily Asph. Pav. Co.
		Sq. H. de Ville	1210.4								Barber " " Voirie.
		LeRoy r Pl. Mar.	2732.5						460.0		Départ. de la Voirie.
		Pl. Jacq.-Cartier		5284.2					300.5		Sicily Asph. Pav. Co.
St. Louis	123.2	Ste Catherine			1519.9						Départ. de la Voirie.
		Roy	3908.9								Barber Asph. " " av. Co.
		Laval	3267.0								" " " "
		St. Denis					1668.1		417.5		Montreal Street Ry. Co.
St. Jacques ...	1271.6	Visitation	2049.9								Barber Asph Pav. Co.
		Notre Dame					978.3		257.1		Montreal Street Ry. Co.
		Ste. Catherine			1414.2		287.3				Départ. de la Voirie.
		Craig			826.7						" " " "
Papineau.		Ontario							2464.0		Entre les rails
		Ste. Catherine			1871.7		505.0				Départ. de la Voirie.
		Craig			500.0					1915.0	do
		Square Papineau	3.5331							5430.3	500 vgs. en pav. d'asp.
		Notre-Dame					3011.6				Départ. de la Voirie.
		Visitation	2049.8								do
LaFontaine...		St. Denis					1668.1		417.5		Barber Asphalt P. Co.
		Ontario					1349.7		1386.0		Montreal Street Ry. Co.
Ste Marie		Notre Dame			3182.2						Barber Asp Pav. Co.
		Ste. Catherine					1022.5				Départ. de la Voirie.
Hochelaga.		Ste. Catherine					240.3				do
St. Jean Bte...		St. Denis	3381.6				1195.1		301.7		do
Total pour la div. Est....	5660.2		22133.2	8128.2	9314.7		11926.0		6004.3	7345.3	Barber Asph Pav. Co.
Total pour la div. Ouest....	14153.5		9453.5	22670.5		6843.2	6043.0	12904.8	1438.0	7157.7	
Grand total ...	19813.7		31586.7	30798.7	9314.7	6843.2	17969.0	12904.8	7442.3	14503.0	