

faite à la maison d'habitation du mécanicien, et on a construit un réservoir en briques.

*Phare flottant de Miramichi.*

Ce vaisseau a été réparé et renforcé; ces réparations ont coûté \$505.76, et de nouvelles lanternes ont été fournies ce qui a considérablement amélioré le feu.

*Ile au Phoque Machias.*

Une nouvelle chaudière pour le sifflet de brume a été débarquée à cette station, et on a fait des réparations considérables à la maison d'habitation.

*Ile du Portage.*

Des réparations, qui ont coûté \$127.47, ont été faites à la maison d'habitation du gardien et aux autres bâtiments.

*Preston's Beach.*

Deux nouvelles lanternes Mississippi ont été fournies à cette station.

*Quaco.*

On a fait des améliorations aux bâtiments, et le quai a été prolongé.

*Tracadie-Sud.*

Des réparations ont été faites à cette station pour protéger les fondations de la tour; elles ont coûté \$100.

*Wolfe-Sud.*

A cette station on a fait des réparations et des améliorations.

*Shippegan.*

Le feu d'alignement extérieur a été discontinué, vu que le chenal, au delà de la barre, a changé de telle manière que le feu pouvait donner une fausse route.

*South-West Head.*

Le phare a été peinturé; on a réparé les cheminées et fait d'autres améliorations.

*Tabusintac.*

Des réparations peu importantes ont été faites. Le feu d'alignement a été discontinué à cette station vu que le chenal indiqué par ce feu n'est pas sûr.

*Sifflet de brume du Cap Enragé.*

Dans le cours de la saison on a construit à cette station un bâtiment pour le sifflet de brume, et un cornet de brume Champion a été établi. Le bâtiment a été construit à l'entreprise par messieurs Wallace et Thompson, de Carleton, Saint-Jean, et a coûté \$1,900. Le cornet de brume sort des ateliers de la Truro Foundry Company.

*Sifflet de brume de Head-Harbour.*

On a placé de nouveaux bouilleurs dans la chaudière, et d'autres réparations ont été faites.

*Sifflet de brume de Letête.*

Un hangar à charbon a été construit à cette station.

*Sifflet de brume de Miscou.*

Le sifflet de brume à cette station n'a pas été mis en opération pendant la dernière saison, vu qu'une nouvelle chaudière a été réparée. On a pris des mesures pour en établir un à cette station.