CHAPITRE X.— <i>Suite.</i>	
Soufre.....	223
Sels solubles.....	226
Origine.....	226
Quantité de sels solubles dans l'argile.....	228
Destruction des sels solubles.....	228
Mode d'emploi.....	229
Remède contre le blanchissement des faces.....	230
Sels solubles des argiles canadiennes.....	230
Plasticité.....	230
Définition.....	230
Résistance à la traction.....	230
Définition.....	230
Résistance pratique.....	231
Relation entre la plasticité.....	231
Mesure de la résistance à la traction.....	231
Retrait.....	231
Retrait à l'air.....	231
Retrait au feu.....	232
Fusibilité.....	235
Vitrification commençante.....	235
Vitrification complète.....	236
Viscosité.....	236
Cônes de Seger.....	236
Composition et fusion des cônes de Seger.....	238
Table résumant les essais physiques des argiles des provinces de l'Ouest.....	240