

6 appartenant à des compagnies privées, dont 5 à la compagnie du Grand Tronc et 1 à la compagnie des chars de la ville tel qu'indiqué au Tableau No. 2.

Tous ces Robinets sont placés dans des puits en briques pratiqués sous le sol des rues, et recouverts par une porte en fonte ; un des porte-clefs est chargé de voir à ce qu'ils soient toujours entretenus en bon ordre. La position de ces Robinets dans les rues est décrite dans un livre avec leurs distances des coins de chaque rue afin de pouvoir y recourir au besoin.

BORNES-FONTAINES.

Deux bornes-fontaines nouvelles seulement ont été placées durant l'année dernière, formant un nombre total de 518 tel qu'indiqué sur le Tableau No. 2, outre ces bornes-fontaines, il y en a 27 autres qui appartiennent à des particuliers et qui ont été érigées à leur frais pour leur propre protection

Ces bornes-fontaines étant semblables à celles de la Corporation les pompiers peuvent y attacher leurs tuyaux en cas d'incendie. Un grand nombre de ces bornes-fontaines sont inévitablement placées dans des rues qui n'ont pas encore d'égout public—ce qui occasionne durant l'hiver beaucoup de trouble et de dépense pour les garantir du froid. Pour cela la ville est divisée en 6 sections, et dans l'hiver un employé par chaque section est préposé à la garde et au bon état de chaque borne-fontaine de sa section ; son devoir est de les visiter chaque jour, car il en est tenu responsable.

De plus, quatre autres employés munis de pompes sont occupés tous les jours durant les froids de l'hiver à pomper les puits des bornes-fontaines qui n'ont pas d'égout afin d'empêcher la gelée. Le Tableau No. 3 fait voir le nombre de bornes-fontaines qui ont été trouvées gelées durant l'hiver 1861 et 1862.

83 bornes-fontaines en différents temps ont été trouvées gelées 235 fois, c'est-à-dire 23 bornes-fontaines 88 fois par manque d'égout—20 bornes-fontaines 35 fois par des pertes d'eau et 40 bornes-fontaines 112 fois par différentes autres causes telles qu'énumérées dans le Tableau. Plusieurs puits de ces bornes-fontaines ont été réparés durant l'été de 1861, d'autres ont eu des égouts partout où des égouts nouveaux ont été placés dans les rues. Ceci a sans doute beaucoup contribué à diminuer le nombre des cas de gelée comme l'on peut s'en convaincre en examinant dans le Tableau la comparaison qui en est faite avec l'année précédente.