

Deux ponceaux près de la station d'Ellershouse et près de celle de "Beaver Bank," ont été minés par l'inondation; il faudra les réparer.

Les piliers et le tablier du vieux quai, à Richmond, sont en mauvais état, maison les a renforcés. Toutefois, il faudra de nouveaux caissons entre les piliers et des madriers sur la longueur.

Les tranchées ont été curées sur toute la ligne principale; il faudra faire certains curages sur l'embranchement de Windsor. Sous tous les autres rapports, la ligne principale est en bon état.

J'ai l'honneur, etc.,

WILLIAM MARSHALL.

*Inspecteur de la voie.*

A. M. George Taylor,

Gérant Général, Ch. de F. de la N.-E.