

	ÉPAISSEUR	OBSERVATIONS
Couche n° 1.....	3 ^m 50 à 4 ^m 20	Bon charbon à coke.
Grès.....	15	
Couche n° 2.....	3,50	Bon charbon.
Schistes et grès.....	50	
Couche n° 3.....	1	Bon charbon - non exploité.
Schistes et grès.....	36	
	4	Charbon dur exploité.
Couche n° 4.....	0,40	Schistes gréseux.
	0,90	Charbon non exploité.
Grès.....	10	
Couche n° 5.....	1,50	Charbon dur - non exploité.
Grès.....	10	
	0,30	Charbon non exploité.
Couche n° 6.....	0,40	Grès.
	1,20	Charbon exploité.

Le meilleur charbon à coke provient des veines 1, 2 et 3.

Les couches de Flathead se composent, à la base, de conglomérats durs passant par places au grès et, à la partie supérieure, de schistes gréseux. L'épaisseur de la série atteint 650 mètres. Les cendres et brèches volcaniques sont surtout importantes vers l'ouest de la coupe. Au lieu dit : « Ma Butte », leur épaisseur est de 450 mètres. Cette épaisseur décroît en allant à l'est. Les couches du crétacé supérieur correspondant au Laramie se composent de grès et de schistes avec des lits de lignite. Quelques tentatives ont été faites pour travailler ces lignites le long de la rivière Crow's Nest et à Livingstone, mais l'allure irrégulière des couches et le peu de valeur du combustible ont forcé d'abandonner les entreprises.

La West Canadian Collieries possède deux centres d'exploitation à Bellevue et à Lille; les méthodes