

## Wal Dor Industries Limited

---

Adresse : 202 Bleams Road  
New Hamburg (Ontario) N0B 2G0

Téléphone : (519) 662-2820  
Télécopieur : (519) 662-2820

Resp. des exportations : M. Waldron Eckstein, président

---

### Profil

En 1979, la société Wal Dor Industries Limited, de New Hamburg en Ontario, a commencé la fabrication d'un séchoir-refroidisseur horizontal à action continue. Des travaux de R-D et des essais approfondis de l'appareil ont permis qu'il puisse être adapté à une large gamme de produits dont il faut retirer l'humidité avant de les entreposer, les recycler ou les transformer.

Jusqu'à présent, l'entreprise a fabriqué une centaine de séchoirs-refroidisseurs de différents modèles et formats, dont bon nombre spécialement pour certains produits. Son usine occupe une superficie de 20 000 pieds carrés.

Les séchoirs Vers-A-Belt sont utilisés pour déshydrater les fruits (pommes tranchées, prunes et cerises dénoyautées, bananes). L'appareil peut également retirer l'humidité des légumes et des épices destinés à la transformation ou à l'entreposage de longue durée. Le séchoir d'essai de l'entreprise est largement utilisé pour concevoir différents modèles adaptés aux exigences particulières de poids et de densité.

Des interrupteurs de température élevée et basse ferment l'appareil en cas de défaillance. Il est aussi possible d'installer sur la courroie transporteuse du séchoir une brosse et un dispositif de lavage.

Tous les séchoirs satisfont aux normes de l'Association canadienne du gaz. Wal Dor peut également adapter l'appareil, durant sa production, aux normes étrangères. La source de chaleur peut varier, le brûleur peut être alimenté par divers combustibles ou la biomasse. La tension du moteur électrique peut être adaptée aux conditions locales.

Toute la documentation commerciale et technique est rédigée en anglais.

Les demandes de renseignements au sujet d'accords de licence ou de transfert technologique seront bien accueillies par l'entreprise. Les distributeurs ou représentants à l'étranger devront recevoir une formation pour assurer les services de réparation.

Wal Dor a peu d'expérience des marchés extérieurs. Bien qu'elle n'offre pas de services d'installation, un technicien d'usine est disponible pour les derniers réglages avant le démarrage et la formation des opérateurs.