

# RAPPORT ANNUEL

DU

SURINTENDANT DE L'AQUEDUC DE MONTRÉAL

POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 JANVIER 1869.

*Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Comité de  
l'Aqueduc.*

MESSIEURS,

L'époque étant arrivée à laquelle je dois faire à votre Comité mon Rapport Annuel, je prends la liberté de soumettre à votre considération les opérations des douze mois derniers.

AQUEDUC.

Quand l'eau fut retirée de l'Aqueduc depuis les Ecluses jusqu'à la Maison des Roues en Octobre dernier, dans le but de joindre le Tuyau d'Entrée de l'Engin à vapeur au Bassin alimentaire, une inspection de cette partie de l'Aqueduc eut lieu. Un peu au-dessous des Ecluses, une partie des ouvrages en pierre qui recouvrent les Talus des parois de l'Aqueduc s'était éboulée et avait été entraînée à quelques centaines de pieds par le courant. Comme ces obstructions auraient pu intercepter considérablement le courant de l'eau en hiver, elles furent enlevées, ainsi que plusieurs pierres qui étaient tombées du mur de revêtement, surtout dans cette partie de l'Aqueduc qui se trouve entre le Pont St. Pierre et la Maison des Roues. La partie supérieure de l'Aqueduc au-dessus des Ecluses à la section du Roc ne put être examinée aussi parfaitement