

Marine.

Feu d'alignement à l'intérieur de Miminegash.

On a remis en place les poteaux de fondation et l'espace en dessous a été rempli de branchages, d'argile et de pierre.

Ouvrage exécuté par W. P. Callaghan, le gardien; coût, \$13.

Feu d'alignement à l'extérieur de Miminegash.

La colline de sable sur laquelle cette lumière était placée a été considérablement endommagée par les tempêtes, et l'on y a placé des brouilles et du gravier pour remplacer le sable enlevé et remplir l'ouverture; ouvrage fait par le gardien Norbert Casey. Coût, \$5.

cap Nord.

L'appareil tournant ne fonctionnant plus, toute la lanterne a été envoyée à la boutique du département par voie ferrée pendant l'hiver de 1893-94, et entièrement réparée par M. Walsh. La partie inférieure de l'arbre de couche a été tournée de nouveau et rajustée par MM. McKinnon et McLean, qui ont aussi fondu et ajouté au tambour une nouvelle roue dentée. On a payé à McKinnon et McLean \$24.12. On a réparé la cheminée de la maison. Coût total, \$39.77.

Tignish.

Le phare a reçu deux couches de peinture et l'appartement de la lanterne a été réparé; la peinture et les réparations faites à la tour par le charpentier ont coûté \$19.90.

Ile de Sable.

A cette station on a fait diverses petites réparations. La tour et la maison ont été peinturées à neuf. Coût, \$22.

Par suite d'une trouée considérable faite dans la protection en fascines sur le côté de l'île faisant face à la mer, on a demandé des soumissions, et contrat a été passé avec J. P. Cunningham aux fins de réparer le dommage, pour un montant de \$169; la surveillance des travaux à faire en vertu de ce contrat a coûté \$14, soit une dépense totale de \$205 pour les réparations à cette station.

Petit Chenal.

Par suite d'un changement survenu dans le chenal, la lumière d'avant a été changée de place.

Alignement de Darnley.

Les brûleurs Columbia, dont on s'était servi d'abord à cette station, ont été remplacés à la dernière saison par des brûleurs à large mèche plate, changement fait par M. Walsh.

Ile au Poisson.

Par suite d'une trouée faite dans le sable au rivage nord de Darnley, la lumière d'avant a été changée de place pour indiquer le nouveau chenal. L'ouvrage a été fait par M. Thomson, maître du havre à Malpèque, et a coûté \$30.