

*Le maintien de la température d'une salle de maturation à 60° en tout temps, même par une température extérieure élevée, est donc un problème dont une solution peu dispendieuse est plus difficile à trouver qu'on ne le croit à première vue et qui demande forcément des améliorations assez coûteuses, mais bien compensées par les bénéfices que l'on peut en retirer.*

Pour tous les renseignements complémentaires s'adresser au Département de l'Agriculture à Québec.

Québec, 12. mars 1899.

GABRIEL HENRY, B. Sc., M. CAN. Soc. C. E.