

## APPAREILS DE MESURE ET INSTRUMENTS

### PAYS D'ORIGINE DES FOURNISSEURS ET DEGRÉ DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS

PAYS	DEGRÉ DE SATISFACTION					NOMBRE TOTAL DE RÉPONDANTS	MOYENNE
	1	2	3	4	5		
Australie				1		1	4,00
Autriche					1	1	5,00
Brésil				1		1	4,00
Chine				1		1	4,00
France		1		2	1	4	3,75
Hong Kong				2	1	3	4,33
Hongrie		1				1	2,00
Inde					1	1	5,00
Israël				1		1	4,00
Italie				1		1	4,00
Japon		2	2	10	17	31	4,35
Pays-Bas			1		1	2	4,00
Philippines		1				1	2,00
Singapour				1		1	4,00
Corée du Sud			2	3	1	6	3,83
Espagne		1				1	2,00
Suède					2	2	5,00
Suisse			1	1	2	4	4,25
Taiwan			3	3	1	7	3,71
Royaume-Uni			2	1	3	6	4,17
Allemagne de l'Ouest			2	4	6	12	4,33
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>88</b>	

degrés de satisfaction :

- 1 = faible
- 2 = assez faible
- 3 = neutre
- 4 = assez élevé
- 5 = élevé