

A l'école de cavalerie il a été construit des cabinets d'aisance pour les femmes mariées ; des réparations ont été faites au plancher de l'écurie, et l'écurie pour les chevaux des officiers a été pourvue d'égouts et d'un service d'eau.

Au quartier des officiers, rue Saint-Louis, des réparations ont été faites à la couverture et aux gouttières ; les murs extérieurs ont aussi été rejointoyés sous les tuyaux de descente.

Au fort n° 3, de Lévis, le dommage causé aux toits et aux clôtures par une tempête a été réparé.

Au manège et hangar d'exercice des latrines et un hangar à bois ont été construits.

A la caserne Dauphine et fabrique de cartouches des réparations générales ont été faites.

Au magasin militaire de la côte de la citadelle des réparations générales ont été faites aux murs, couvertures, gouttières, cheminées, portes, fenêtres, etc.

Au bureau du vieux magasin militaire de la côte du Palais les murs ont été rejointoyés, et il a été posé des portes et fenêtres neuves.

A la poudrière "A" la moitié de la couverture a été recouverte en tôle galvanisée ; les égouts ont été refaits et les murs jointoyés. Les murs de la poudrière "B" ont été rejointoyés.

Au camp du génie, de Lévis, le réservoir a été nettoyé et un barrage neuf construit ; les clôtures ont été réparées et des réparations générales ont été faites aux bâtiments.

Au champ de tir de Lévis on a réparé les clôtures, élevé des buttes et établi 10 cibles.

A l'île d'Orléans le tir d'artillerie a été réparé.

*Frédéricton.*

Des réparations ont été faites aux plafonds des logements d'officiers ; le département a acheté du bois de sciage, etc., et les hommes de la compagnie ont fait un grand nombre de menues réparations aux différents bâtiments.

*Saint-Jean, N.-B.*

Les murs de clôture du magasin ont été réparés. Clôture de la batterie de Red-Head, réparée. Clôture, au fort Dufferin, réparée. Service d'eau établi pour la maison du surveillant, fort Howe. Réparations à la poudrière, fort Howe. Peinture et réparation de la couverture du hangar d'exercice de Saint-Jean ; conduit en asphalte pour l'écoulement des eaux de la cour du hangar d'exercice. Réparations à la poudrière en brique de la batterie Dorchester. La tour Martello a été réparée et rejointoyée.

*Moncton.*

Le champ de tir a été réparé et perfectionné.

*Halifax.*

Nouvelles salies d'armes au hangar d'exercice.

*Charlottetown.*

La couverture en bardeau du hangar d'exercice a été renouvelée, et il a été construit une chambre de canonniers ainsi qu'un bureau régimentaire.

*Annapolis.*

Les terrains militaires ont été entourés d'une clôture neuve.

*Winnipeg.*

De menues réparations générales ont été faites aux différents bâtiments de caserne.

*Victoria, C.-A.*

Il a été préparé des plans pour les logements d'officiers, la résidence du quartier-maître, les magasins d'habillement et le corps de garde, à la caserne neuve de Victoria. Les projets ont été faits par l'architecte de ce département, et c'est le département des travaux qui exécutera les travaux. On a fait provision de bois à la Pointe Macauley et à la Pointe de Finlayson pour la construction de plates-formes.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

H. JAMES, I. C.,

Au colonel l'honorable C. E. PANET,

Architecte, etc.

Sous-ministre de la milice et défense, Ottawa.