

YPFB
GESTION DES APPAREILS DE FORAGE EN SERVICE
RÉGION DE CAMIRI

DERRICKS

<u>Numéro</u>	<u>Marque et modèle</u>	<u>Capacité</u>	<u>Mise en service</u>	<u>Observations</u>
1 DERRICK n° 8	EMSCO GC-500	2 500 tm	1955	Ne sert plus
2 DERRICK n° 9	EMSCO GC-500	2 500 tm	1955	Ne sert plus
3 DERRICK n° 17	EMSCO GC-500	3 000 tm	1960	Mécanique
4 DERRICK n° 24	EMSCO A-1100	5 000 tm	1963	Mécanique
5 DERRICK n° 34	GD-1100 M	5 000 tm	1983	Mécanique

DERRICKS RECONDITIONNÉS

1 DERRICK n° 13	CARDWELL K-201	1 800 tm	1955	
2 DERRICK n° 14	CARDWELL K-201	1 800 tm	1955	
3 DERRICK n° 21	CARDWELL K-200	1 200 tm	1960	
4 DERRICK n° 25	CARDWELL KB-200A	2 000 tm	1962	
5 DERRICK n° 28	CARDWELL HS-1007	1 000 tm	1962	
6 DERRICK n° 35	CARDWELL KS-63	1 000 tm	1963	

RÉGION DE SANTA CRUZ

DERRICKS

<u>Numéro</u>	<u>Marque et modèle</u>	<u>Capacité</u>	<u>Mise en service</u>	<u>Observations</u>
1 DERRICK n° 11	CARDWELL OA-116	2 000 tm	1955	Défectueux
2 DERRICK n° 12	EMSCO A-1100	5 000 tm	1959	Mécanique
3 DERRICK n° 19	EMSCO GC-500	3 000 tm	1960	Mécanique
4 DERRICK n° 32	IH-E-6000	6 000 tm	1983	Électrique
5 DERRICK n° 33	IH-E-6000	6 000 tm	1983	Électrique

DERRICKS RECONDITIONNÉS

1 DERRICK n° 10	CARDWELL J-450	2 500 tm	1955	
2 DERRICK n° 31	CARDWELL LTO-750	2 500 tm	1982	