

DIRECTIONS

Pour monter et se servir de la Machine à Faucher dite "SPRAGUE."

Les machines sont expédiées en trois parties. La machine avec ses différentes parties ; la perche, et la barre des doigts après laquelle les faux sont soigneusement attachées. Voyez si les numéros de ces trois différentes parties correspondent.

1o. Détachez les différents morceaux de la machine.

2o. Fixez la perche et le support du rochet au train de la machine. Ayez le soin de bien tarauder les écrous, afin qu'ils ne se dérangent point.

3o. Accrochez le bout troué de la tige de traction au crochet de la charnière, placez l'ajusteur sous la perche, ramenez le bout oval de la tige de traction audessous de l'ajusteur, passez la cheville de fer à travers la tige, l'ajusteur et la perche, la tête en bas, et taraudez l'écrou par dessus aussi serré que possible.

4o. Fixez la barre des doigts à la machine, au moyen de la cheville de fer après la charnière.

5o. Fixez la tige de connection à la manivelle de la roue d'air.

6o. Passez la faux dans les garde doigts jusqu'à ce que son œil touche la partie arrondie du support de la tête de la faux, puis vous plaçant en arrière de la barre, relevez de la main droite la faux et le sabot extérieur, jusqu'à ce que la tige de connection puisse être réunie à la faux de la main gauche.

7o. Posez le range-foin, les baccus, et le joug.

8o. Huilez bien avant de vous en servir toutes les parties où il y a friction, et plus particulièrement la tête de la tige de connection, ainsi que les boîtes de l'arbre de la manivelle. Servez vous toujours de la plus belle huile à machineries.

9o. En fauchant, conduisez vos chevaux droit et à une vitesse modérée.

10o. Pour bien faucher, passez d'abord dans les coins avant de tourner, et ne commencez jamais un andain sans dégager les gardes-doigts de l'arbre qui y adhère.

11o. Tenez toujours votre faux bien coupante, affilez-la au moyen de l'*Affileur mécanique*, et repassez-là avec une pierre douce à chaque arpent que vous aurez fauché.

12o. Tenez les Boutons aussi près possible de la faux ; vous faucherez bien mieux, vous réduirez la traction, et ménagerez votre machine.

13o. Désengrenez toujours la machine chaque fois que vous voudrez mettre votre faux dans une position perpendiculaire.

En un mot suivez attentivement les directions, et vous serez parfaitement satisfait de ses qualités et de sa durée.

QUEBEC, P. Q.