

des levées du canal, et un petit pont en bois restent encore à faire par le contracteur.

Les levées du canal de fuite devraient recevoir une semence de graines de mil ou de trèfle au printemps, et le reste des terrains avoisinant le canal et qui appartiennent au Département devrait être clôturés. Ces ouvrages n'étant pas stipulés au contrat de M. Philbin, j'ose espérer que votre Comité les fera exécuter bientôt.

#### TUYAU D'ASCENSION.

Rien d'important n'a eu lieu sur le tuyau d'ascension durant le cours de l'année, si ce n'est que l'hiver dernier, lorsque les eaux furent retirées du Canal, Lachine, j'ai profité de la circonstance pour remédier à quelques fuites d'eau sur le tuyau dans la partie située dans le ponceau sous le dit canal ; plusieurs autres petites voies d'eau de peu d'importance sur le même tuyau dans la partie située entre la Maison des Roues et le canal Lachine ont été réparées durant l'été dernier. Maintenant toute la ligne de ce tuyau d'ascension se trouve en bon ordre, et protégée contre tout accident par le second tuyau qui se trouve aujourd'hui posé depuis la Maison des Roues jusqu'à la rue Dorchester vis-à-vis la propriété de l'hon. G. Moffatt—j'ai fait allusion dans mon rapport de l'année dernière à quelques travaux qu'il serait important d'exécuter sur la ligne du tuyau d'ascension près de la rue Dorchester, afin de prévenir certains dommages qui pourraient être causés aux propriétaires voisins par le changement de direction d'un cours d'eau qui passe en cet endroit dans l'excavation faite pour le tuyau d'ascension ; je prends encore la liberté d'attirer l'attention de votre Comité sur ce sujet.

La longueur totale des tuyaux d'ascension est maintenant de 16,887 pieds de tuyaux de 24 pouces de diamètre et 160 pieds de tuyaux de 30 pouces formant en tout 3.20 milles de long.

#### RESERVOIRS.

Les Réservoirs sur la Rue McTavish sont en bon ordre, et très peu de dépenses ont été faites à cet endroit durant l'année ; cependant une partie du mur extérieur est maintenant hors de ligne et devra être bientôt réparé et remis à sa place.

L'agrandissement des Réservoirs tel que contemplé par votre Comité a été commencé durant l'été dernier par H. Allan/Ecr., qui s'est engagé d'enlever à ses frais toute la surface du sol jusqu'au roc dans toute l'étendue de l'agrandissement projeté. Une bonne partie de cet ouvrage