

La lisière de terrain depuis le chemin Papineau à la rue Jacques-Cartier, et la partie sud de l'espace entre les rues Dorchester et Lagachetière était autrefois au marais.

Les canaux de cette partie de la ville sont en bois et dans un état de vétusté très avancée. Les égouts devraient être reconstruits et mis en correspondance avec le grand collecteur de la rue Craig qui a été spécialement construit pour assainir la ville. Dans le quartier St Antoine, il y a eu pendant le trimestre 158 décès, dont 120 ou les $\frac{2}{3}$ eurent lieu dans la partie basse du quartier contenant une superficie de 104 acres, c'est-à-dire depuis la rue Bonaventure à la rue St Joseph, et de la rue McGill aux limites de la cité.

Cette mortalité représente une proportion annuelle de 43 par 1,000, tandis que dans l'autre partie du quartier sur une superficie de 494 acres bâtis il n'y eut que 38 décès donnant une proportion de 12 par 1,000. Cette partie du quartier St Antoine était autrefois marécageuse et fut considérablement élevée par des dépôts de terre. Le poids de la terre a fait effronder les canaux vu la nature du sol qui y est mouvant. Ce qui explique jusqu'à un certain point l'insalubrité de cette localité. Plusieurs canaux ont été reconstruits mais il en reste beaucoup qui sont défectueux. Dans les rues St George, Hermine, des Jurés et dans les environs, les égouts sont mal construits et n'ont pas la pente voulue. Ces canaux devraient être reliés au tunnel de la rue Craig.

On devrait nommer un comité de personnes d'expérience qui s'occuperaient spécialement de l'amélioration des égouts et qui se mettraient en communication directe avec l'ingénieur du département des chemins.

A. B. LAROCQUE, M. D.,

Officier de Santé.