

EAGLE.

Situé sur la rive nord du lac Erié, 24 milles en amont de Port Stanley.

Ce havre a été examiné afin de constater quelles améliorations pourraient y être faites. (Annexe 14, page 62.)

MORPETH.

Situé sur la rive nord du lac Erié, 54 milles à l'ouest de Port Stanley.

Ce havre a été examiné afin de constater quelles améliorations pourraient y être faites. (Annexe 14, page 62.)

LAC HURON.

BAYFIELD.

Situé sur le lac Huron, 12 milles au sud de Goderich, dans le township de Stanley.

Les travaux ont bien marché cette année et l'on espère qu'ils seront terminés vers l'automne. (Annexe 14, page 63.)

GODERICH.

La jetée est terminée et le cours de la rivière Maitland est détourné en dehors du havre.

Au nord du havre les deux tiers des caissons nécessaires au dock sont faits, et l'on a commencé le dragage du bassin intérieur.

A l'extrémité intérieure de la jetée ouest le caisson destiné à protéger le havre contre les vents du sud-ouest est en voie de construction.

Les travaux que le crédit permet de faire seront terminés cet automne.

KINCARDINE.

Situé à l'embouchure de la rivière Penetangore, 31 milles au nord de Goderich, sur le lac Huron.

De nouveaux caissons ont été placés à l'entrée et le bassin intérieur a été dragué.

Le contrat pour le posage de pilotis sur les côtés est et ouest du bassin a été donné, et la municipalité s'est chargée des travaux sur le côté sud. (Annexe 14, page 64.)