

**FIGURE 38**  
**Exemples de dépenses de recapitalisation en 2009-2010**

MISSION	POSTE DE DÉPENSE	(MILLIERS DE \$)
Abidjan	Chancellerie – Réfection du toit	26,3 \$
Abou Dhabi	Chancellerie – Réparations à l'extérieur	16,7
Abuja	Chancellerie – Réparation de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice	1 053,8
Accra	Complexe – Amélioration de l'intérieur	19,4
Adis Abeba	Chancellerie – Réparation à l'intérieur	14,6
Alger	Chancellerie – Réparation du système de gestion de l'immeuble et amélioration de la salle d'entrepôt	114,6
Amman	Chancellerie – Remplacement de la génératrice électrique et de la climatisation	39,9
Ankara	Chancellerie – Réparations à l'extérieur	5
Bangkok	Chancellerie – Réparations du système de refroidissement	28
Barcelone	Chancellerie – Remplacement du système d'alarme	4,2
Beijing	Chancellerie – Réfection du plancher	10,7
Belgrade	Chancellerie – Amélioration du système de sécurité	9,5
Berne	Chancellerie – Réfection du plancher	11,5
Boston	Chancellerie – Amélioration de l'entrée, ainsi que du chauffage, de la ventilation et de la climatisation	12,7
Bruxelles	Chancellerie – Modification du cinquième étage	5,3
Bruxelles OTAN	Chancellerie – Réfection de l'entrée	23,5
Buenos Aires	Chancellerie – Mise à niveau du bureau de TI	7,7
Chicago	Chancellerie – Remplacement de l'unité de climatisation	7,9
Dar es Salaam	Chancellerie – Amélioration de la sécurité	2,7
Genève	Chancellerie – Réparation de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice	61,8
Georgetown	Chancellerie – Remplacement de la guérite du gardien	12,9
La Havane	Chancellerie – Remplacement du réservoir d'huile, des unités de climatisation et du générateur	131,9
La Haye	Chancellerie – Réparation des annexes	12,9
Islamabad	Chancellerie – Amélioration du complexe	100,4
Khartoum	Chancellerie – Réparation du système électrique	18,7
Kinshasa	Chancellerie – Installation d'appareil contre la surtension	14,8
Lagos	Chancellerie – Remplacement du générateur	32
Londres	Chancellerie – Réparation de l'intérieur	37
Lusaka	Chancellerie – Amélioration de l'entrée et des sorties de secours	204,5
Madrid	Chancellerie – Réparation de l'intérieur	4,7
Manille	Chancellerie – Amélioration du système électrique	16,8
Mexique	Chancellerie – Construction d'un local technique	9,5
Montevideo	Chancellerie – Amélioration du système électrique	24,1
Munich	Chancellerie – Installation de portes de sécurité	8,1
Nairobi	Chancellerie – Remplacement et test du réservoir d'huile	82,1
Nouvelle Delhi	Chancellerie – Système de traitement de l'eau	151,3
Paris	Chancellerie – Réparation de la façade et de l'extérieur	307
Port-au-Spain	Chancellerie – Réparation de l'intérieur	22,1
Rome	Chancellerie – Mise à niveau du système de gestion de l'immeuble et réparations des sorties de secours	18,6
Santiago	Chancellerie – Installation d'un sas et d'un système « Uninterrupted Power Service »	129,2
Sydney	Chancellerie – Réparation des murs	6,6