

Les maisons des écluses Nos. 8, 11, 12 et 13 ont été réparées, ainsi que l'habitation du percepteur et le bureau du contrôleur.

Tous les murs en talus ont été réparés. Vis-à-vis du grand bassin les levées ont été exhaussées de 18 pouces sur une longueur de 900 pieds.

Une brèche du canal couvert de Saint-Thimothée a été bouchée.

La muraille du canal couvert de Saint-Thimothée a été réparée.

La jetée protectrice et le quai à l'entrée supérieure ont été réparés.

Tous les drains et fossés latéraux ont été nettoyés.

Les levées et terrains adjacents ont beaucoup souffert de l'inondation lorsque les portes ont été emportées, et il a fallu employer un grand nombre d'hommes pour enlever les débris. (Annexe 3, page 14.)

#### CANAL DE CORNWALL.

Longueur du canal.....	11½ milles marins.
Nombre des écluses.....	7
Dimensions des écluses.....	200 pieds x 55 pieds.
Ascension totale par les écluses.....	48 “
Hauteur de l'eau sur les seuils.....	9 “
Largeur du canal au fond.....	100 “
Largeur à la surface de l'eau.....	150 “

Depuis la tête du canal Beauharnois jusqu'au canal Cornwall, il y a un intervalle navigable de 32¾ milles, sur le lac Saint-François.

Le canal de Cornwall permet aux navires qui remontent le fleuve d'éviter les rapide du Long-Sault.

Le canal a été fermé du 6 décembre 1875 au 1er mai 1876.

La navigation n'a pas été interrompue.

Cinq nouvelles portes d'écluse ont été posées.

On a renouvelé les coulisses des écluses Nos. 15 et 16.

Les murs en talus ont été exhaussés et les fossés nettoyés. (Annexe 4, p. 38.)

#### NOUVELLES CONTRIBUTIONS.

La ligne de l'agrandissement a été tirée et l'entrée inférieure, à Cornwall, localisée.

Des soumissions vont être demandées pour la section 1, qui comprendra l'entrée inférieure et les deux premières écluses.