

## ANNEXE No 3

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Stations 1837 à 1841, fosses d'emprunt: |                               |
| R.D. 1,743.                             | Rien que du déblai ordinaire. |
| D.O. 2,614.                             |                               |
| Stations 1913 à 1931:                   |                               |
| R.D. 6,197.                             | Savane, fosse d'emprunt.      |
| D.O. 6,762.                             | D. O.                         |
| Stations 3497, trois fosses d'emprunt:  |                               |
| R.D. 34,575.                            | Labouré et gratté.            |
| D.O. 30,750.                            |                               |

## TABLEAU DES ENDROITS OU LES SECTIONS TRANSVERSALES INDIQUANT DE LA ROCHE STRATIFIÉE ÉTAIENT ERRONES.

## DIVISION B.

## DIVISION F.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Stations 3001 à 3015—30. | Stations 627—50 à 638—50. |
| “ 3033—40 à 3043—01.     | “ 553—80 à 566.           |
| “ 3050—30 à 3056—75.     | “ 2315 à 2323.            |
| “ 3126—40 à 3144—68.     | “ 2230 à 2240—50.         |
| “ 4063 à 4071—20.        | “ 8319—16 à 8324—71.      |
| “ 5818 à 5826.           | “ 8133 à 8140—19.         |
| “ 5842 à 5858.           | “ 8144—44 à 8152—25.      |
| “ 3851—83 à 3858.        | “ 8439—32 à 8457.         |
| “ 3945—59 à 3955—36.     | “ 9121 à 9139—62.         |
|                          | “ 1188 à 1171.            |

## DETAILS, DIVISION B.

|  |  |
|--|--|
| Stations 3001 à 3015—30:<br>Roche stratifiée, 4,040.<br>Roche détachée, 2,265.<br>D.O. 755.                        | Nouveau mesurage.  |
| Stations 3033—40 à 4043—01.<br>Roche stratifiée, 3,225.<br>R.D. 1,177.<br>D.O. 1,176.                              | Nouveau mesurage de la roche.  |
| Stations 3050—30 à 3056—75:<br>Roche stratifiée, 2,500.<br>R.D. 197.<br>D.O. 196.                                  | Sections transversales.<br>Nouveau mesurage.<br>Pas de semblable roche.  |
| Stations 3126—40 à 3144—65:<br>Roche stratifiée, 5,496.<br>Roche compacte, 3,213.<br>R. D. 7,900.<br>D.O. 2,630.   | Nouveau mesurage.<br>Section transversale pas exacte.  |
| Stations 4063 à 4071—20:<br>Roche stratifiée, 5,846.<br><br>Roche compacte, 5,244.<br><br>R.D. 951.<br>D.O. 1,144. | Il n'y a pas de semblable roche stratifiée à cet endroit.<br>5 ou 6 pieds au centre, à la surface, pas de la roche compacte.<br>Ceci doit être mesuré de nouveau.  |
| Stations 5818 à 5826:<br>Roche compacte, 39,864.<br>R.D. 12,908.<br>D.O. 125.                                      | Beaucoup trop de roche compacte.<br>Apparemment peu de roche stratifiée.   |
| Stations 5842 à 5858:<br>Roche compacte, 32,072.<br><br>R.D. 2,642.  | Station 5852—80 roche descend à niveau. Partie nord, 5852—50, 25 pieds de hauteur N. x 6 pieds S. Sans sections transversales, impossible de dire.<br>Devrait y avoir beaucoup moins de roche compacte et plus de R.D. |
| Stations 3851—83 à 3858:<br>Roche compacte, 7,800.<br>R.D. 9,150.<br>D.O. 406.                                     | Pas mesuré, classifié.<br>Nouveau mesurage pour indiquer lit.  |
| Stations 3945—59 à 3955—36:<br>Roche compacte, 6,562.<br>R.D. 2,400.<br><br>D.O. 677.                              | Cette tranchée doit être mesurée de nouveau.<br>Pas de lit indiqué sur les sections transversales.<br>Aucun signe de cette quantité de roche compacte.   |