

ANNEXE No 3

Stations 6947 à 6959:
Roche compacte, 42,460.
R.D. 26,558.
D.O. 37,154.

Ceci semble tout du déblai ordinaire, pas de roche compacte, mais une certaine proportion de roche détachée, disons 25 pour 100 de cailloux, dont quelques-uns du bon ballast.

Stations 6963 à 6969:
Roche compacte, 7,375:
R.D. 4,560.
D.O. 9,115.

Rien que du déblai ordinaire en vue.

Stations 7033 à 7036:
Roche compacte, 5,790:
R.D. 3,850.
D.O. 5,360.

Pas de roche compacte.
Disons, 1,000 verges de roche détachée.
Le reste du déblai ordinaire.

Stations 6789 à 6793:
Roche compacte, 4,352:
R.D. 1,850.
D.O. 1,233.

Sauf 150' extrémité est, que du D.O., disons 600 verges de R.D. à l'extrémité est.

Stations 7052 à 7062:
Roche compacte, 3,446.
R.D. 4,329.
D.O. 14,143.

Apparence de, disons, 10 verges de roche compacte.
300 verges de roche détachée.
Le reste D.O.

Stations 6761 à 6770:
Roche compacte, 20,267:
R.D. 18,409.
D.O. 17,453.

A pu y avoir quelques verges de roche compacte.
Un cinquième de R.D., le reste D.O.

Stations 6841 à 6848:
Roche compacte, 3,000.
R.D. 2,100.
D.O. 1,445.

Pas de roche compacte en vue.
Un huitième de R.D., le reste D.O.

Stations 6782 à 6788:
Roche compacte, 996:
R.D. 1,047.
D.O. 8,860.

50' extrémité est R.D.
Tout le reste D.O., pas de roche compacte.

DETAILS, DIVISION F.

Stations 553-80 à 506:
Roche compacte, 4,730:
R.D. 9,672.
D.O. 2,807.

Sta. 558-50, creusage à 6' au sud depuis le centre de la voie 3-8 pieds, bon ballast; il semblerait que tout ce déblai est du D.O., mais il pourrait y avoir quelques verges de roche en cailloux.

Stations 891-50 à 898-50:
Roche, 1,159 en cailloux.
R.D. 6,649.
D.O. 35,132.

Déblai rien que sable et gravier; très peu de pierres.

Stations 1382 à 1397:
Roche, 427 cailloux.
R.D. 24,033.
D.O. 34,275.

Pas de cailloux en vue.
Que du sable et un peu d'argile.

Stations 2315 à 2323:
Roche compacte, 2,750.
R.D. 1,950.

Quelque chose d'irrégulier ici.
Ne devrait pas y avoir plus de $\frac{1}{2}$ de roche en tout dans la tranchée et $\frac{1}{4}$ du reste D.O.
Le dessus labouré et gratté.
Pas de roc dans la fosse.

Fosse d'emprunt, sta., 1145, lac Rocheux:
Roche compacte, 2,016.
R.D. 4,936.

TABLEAU DES ENDROITS OU DU DEBLAI CLASSIFIE COMME ROCHE DETACHEE AURAIT DU L'ETRE COMME DEBLAI ORDINAIRE.

DIVISION B.

DIVISION F.

Stations 3091-80 à 3094:
" 3270 à 3275-89.
" 3616-15 à 3623-25.
" 6824 à 6830.
" 7041 à 7046.
" 6920 à 6924, fosses d'emprunt.
" 6761 à 6770.
" 6774 à 6781.
" 6789 à 6893.
" 6782 à 6788.
" 6815 à 6820.
" 6841 à 6848.
" 6902 à 6912.
" 6915 à 6917.

Stations 659-15 à 662.
" 815, emprunt.
" 1080-15 à 1086.
" 1093-80 à 1096-50.
" 1383 à 1397.
" 1499 à 1508.
" 1726 à 1742.
" 1837 à 1841, emprunt.
" 1913 à 1931, savane.
" 34, 97, 3 fosses d'emprunt.